

**COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII  
REGENERABILE PRAHOVA S.A.**

Sediul social: Valenii de Munte, Str. Rampei, nr.3, , Jud. Prahova,

Tel: 0732405380, e-mail : csperph@gmail.ro

OP Valenii de Munte ,Reg. Comerțului.: J29/764/29.07.2002, C.U.I.: RO 14781823

---

CATRE

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  
PRAHOVA**



Prin prezenta va trimitem alaturat raportul anual de mediu, privind starea factorilor de mediu pe amplasamentul- Rampa Ecologica Valenii de Munte, pentru anul 2023.

Raportul contine 5 pagini , iar anexele atasate 13 pagini.

**DIRECTOR GENERAL  
MANTA ADRIAN**



Resp.protectia mediului  
Ing. Marcu Georgeta

# **COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA S.A.**

Sediul social: Valenii de Munte, Str. Rampei, nr.3, , Jud. Prahova,  
Tel: 0732405380, e-mail : csperph@gmail.com  
OP Valenii de Munte ,Reg. Comerțului.: J29/764/29.07.2002, C.U.I.: RO 14781823

---

## **RAPORT ANUAL DE MEDIU PENTRU ANUL 2023**

### **CAP. I PREZENTARE AUTORIZARE**

**COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA S.A.** in calitatea de administrator al activitatii de gestionare a deseurilor si operator al **Depozitului Ecologic de deseuri menajere din Valenii de Munte**, functioneaza in baza urmatoarelor autorizatii eliberate de autoritatatile competente pentru incadrarea in prevederile legale privind managementul deseurilor si al operarii serviciilor de salubritate:

- Autorizatia Integrata de Mediu (AIM ) Nr. 18 / 03.08.2017, revizuita 14.02.2020.  
**In 2023 s-a obtinut viza anuala cu decizia nr.821 / 9015 din 21.06.2023.**
- Autorizatia de Gospodarie a Apelor –nr. 148 / 05.11.2019 valabila pana la 31.10.2024.

### **CAP. II. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT**

**COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA S.A.**, a implementat

un sistem de management integrat (calitate, mediu si sanatate si securitate in munca) care a fost certificat in 2006 si recertificat in iulie 2015 de Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC)

- 1 Certificat pentru implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității conform **SR EN ISO 9001: 2008** (SRAC Nr. 4078 valabil până la 31-07-2018)
- 2 Certificat pentru implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Mediului conform **SR EN ISO14001: 2005** (SRAC Nr.734 valabil până la 31-07-2018)
- 3 Certificat pentru Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform **OHSAS 18001: 2007**, (SRAC Nr.576 valabil până la 31-07-2018)

Valabilitatea certificatelor este conditionata de efectuarea auditurilor de supraveghere anual.

Prin conformarea cu standardele de mai sus managementul isi propune sa-si imbunatateasca continuu performantele de mediu conform angajamentului din Declaratia de politica.

Managementul s-a asigurat ca au fost identificate toate aspectele de mediu asociate proceselor desfasurate in Organizatie . Pentru a mentine controlul operational asupra acestor aspecte s-au elaborat fise de proces, proceduri de sistem , planuri de preventie, proceduri

operationale si instructiuni care au fost implementate, sunt mentinute si actualizate permanent.

Datele obtinute din masurarea si monitorizarea proceselor si aspectelor de mediu stau la baza analizelor de management si a actiunilor de imbunatatire continua.

În anul 2018, în luna iulie au expirat certificatele SRAC.

Din motive financiare, nu a mai avut loc auditul de recertificare la CSPER PH.

### CAP. III CONTROALE SI INSPECTII

In anul 2023 nu au fost controale de la Garda Nationala de Mediu – Comisariatul judetean Prahova.

### CAP. IV. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU

Pentru monitorizarea factorilor de mediu, in coformatie cu prevederile Autorizatiei Integrata de Mediu , **COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA S.A** are incheiat un contract de prestari servicii cu laboratorul Biosol PSI Ploiesti, care este acreditat .

In vederea urmaririi comportarii tasarilor si a nivelului depozitului ecologic de deseuri menajere s-a efectuat o masuratoare TOPO, in 2022.

In 2023 s-a depozitat o cantitate de 667,5 tone, din care 219,04 tone reprezinta refuzul de la sortare .

In anul 2023 , din cantitatea totala de deseuri reciclabile aduse la Rampa de 486,13 tone , au fost sortate 266,96,43 tone iar refuzul de sortare a fost de 219,04 tone si a fost depozitat pe Rampa.

Cantitatea de deseuri valorificata, in 2023 a fost de 371,24 tone.

Sortarea se face manual in statia de presortare ( cele 3 buncare situate inaintea statiei de sortare ), in statia de sortare facandu-se numai sortarea peturilor pe culori si balotarea .

### MONITORIZAREA APEI UZATE SI A LEVIGATULUI

Intrarea levigatului în stația de epurare este monitorizată cu ajutorul unui debitmetru electromagnetic tip ISOMAG - MS 2500 – E 100 montat pe 31.05.2010.

#### **Procesul tehnologic în stația de epurare .**

Procesul tehnologic de epurare se realizeaza in 3 trepte:

- treapta fizico-chimica;
- treapta mecanica
- treapta biologica.

In treapta de epurare fizico-chimică:

-se neutralizeaza levigatul admis in statie cu scopul corectarii pH-ului apei inainte de intrarea in treapta biologica;

-se retin particulele coloidale prin agegarea acestora in flocoane mai mari.

Procesul se realizeaza prin utilizarea urmatorilor reactivi de coagulare-floculare: Coagulant -Sulfat feric si floculant – ACEFLOC 40982. ( Inainte s-au folosit DEC 500 si polielectrolit FR)

Amestecarea apei cu reactivul de coagulare trebuie sa se realizeze rapid astfel incat sa se realizeze dispersia agentului in intreaga masa apoasa in scopul destabilizarii coloizilor. Flocularea constituie faza urmatoare coagulării și are drept rezultat formarea flocoanelor mari prin aglomerarea particulelor destabilizate marimea particulelor in suspensie se modifica prin aglomerarea lor electrochimica.

- Amestecarea este pneumatica si se realizeaza prin introducerea de aer la partea inferioara a primului bazin din statia de epurare. Debitul de aer necesar este cuprins intre 0,4 m<sup>3</sup> acr/min si 1 m<sup>3</sup> aer/min. Conductele de aer sunt montate in bazin perfect orizontale avand orificii de aprox. 6 mm. Dispozitivul pneumatic de amestecare avand miscarea bulelor de gaz controlata, asigură deplasarea unui curent ascensional de lichid la viteze superioare. O insemnata parte de impuritati continute in apele reziduale sunt astfel eliminate, adsorbite pe suprafata suspensiilor ce sedimenteaza sau a bulelor de aer ce se ridică la suprafata lichidului, sub forma de nămol sau spumă.

Dozarea reactivilor de coagulare si flokulare se realizeaza cu echipamente de dozare volumice care permit controlul perfect al cantitatilor. Astfel treapta fizico-chimică este dotată cu o pompa dozatoare cu piston, prevăzuta cu dispozitive care să împiedice sedimentarea particulelor din soluțiile apoase în special la debite mici. pH-ul apei în treapta fizico-chimică se monitorizează on-line cu ajutorul unui senzor de pH .

In treapta mecanica are loc sedimentarea ( aceasta are loc in decantorul 1 sau 2 ).

In treapta biologica, in decantorul circular se face monitorizarea on-line pentru indicatorii : oxigen, nitrati, conductivitate, TSS.

Pe traseul de evacuare ape uzate, este montat un Contor ZENNER Dn 100, din data de 15.03.2016, care inregistreaza volumul de apa uzata epurata care este eliminata in emisar cu buletin de analize.

In anul 2023 s-au efectuat 3 deversari de ape uzate epurate in emisar ( un total de 368 mc, in luna ianuarie, iunie si in luna decembrie ) conform buletinelor de analize nr. R.I. 1092 AUC/ 13.01.2023 , R.I. 120247 AUC/ 19.12.2022, R.I. 6070 AUC / 13.06.2023, RI nr.110475 AUC/29.11.2023 si RI nr. 120514 AUC din 27.12.2023, emise de laborator BIOSOL psi SRL.

O parte din apa uzata epurata a fost recirculata pe rampa ecologica pentru umectarea deseurilor .

## MONITORIZAREA CALITATII APEI SUBTERANE

In 2023 s-au efectuat analize , semestriale la cele 3 foraje amplasate (unul amonte si 2 aval) conform Autorizatiei Integrate de Mediu.(Anexam monitorizarea semestriala pe 2023 pentru apa subterana).

## MONITORIZAREA IMISII AER

Monitorizarea imisiilor in aer s-a facut semestrial , conform autorizatiei integrate de mediu (Anexam monitorizarea imisii aer - trimestriala pe 2023).

## **MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER**

Autorizatia integrata de mediu prevede ca monitorizarea emisiilor in aer sa se faca anual. (Anexam monitorizarea emisiilor aer, la suprafata depozitului, pe 2023).

## **MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI**

Monitorizarea calitatii solului in anul 2023 s-a efectuat anual la indicatorii prevazuti in autorizatie.( Anexam monitorizarea anuala sol-2023).Se constata ca solul nu este poluat.

## **MONITORIZAREA ZGOMOTULUI**

Nivelul de zgomot s-a monitorizat anual , conform autorizatiei si s-a constatat ca valorile nu depasesc limita prevazuta in STAS 10009/1998, respectiv 65dB.(anexam –monitorizare nivel zgomot- 2023).

## **CAP. V. DOTAREA TEHNICA - RAMPA VALENI**

Societatea mai are in dotare la rampa ecologica, urmatoarele utilaje.

- 3 autospeciale MAN 10 mc.
- 1 autospeciala MAN 22 mc.
- 1 autospeciala Man 7,5 mc
- 2 autogunoiere MAN 14mc
- 1 autogunoiera MAN 12mc
- 1 autobasculante.
- 2 incarcatoare frontale-1 excavator-1 buldoexcavator
- 1 buldozer-1 compactor.

## **CAP.VI. SITUATIA DESEURILOR**

Acceptarea deseurilor la Rampa Ecologica Valenii de Munte se face conform procedurii PO 420-37 .

Materialele reciclabile rezultate din statia de sortare – pusa in functiune in anul 2012, ( PET-uri, hartie carton, doze de aluminiu, fier, cauciucuri uzate ) sunt depozitate temporar in vederea valorificarii prin intermediul agentilor economici autorizati .

La Depozitul ecologic Valenii de Munte, se tine evidenta tuturor deseurilor intrate pentru depunere in rampa , a celor colectate separat in vederea valorificarii, cat si a livrarilor de deseuri reciclabile catre agenti economici specializati, cu care CSPER Ph are o relatie contractuala.

Evidenta deseurilor rezultate din statia de sortare, se tine confor HG 856 /2002.

Situatia cantitatilor de deseuri este raportata lunar si anual la Agentia de Mediu Prahova .

(Anexam situatia centralizata a deseurilor colectate, depozitate si valorificate pe anul 2023).

## **CAP.VII. STUDII**

In anul 2023, s-a depus la Administratia Fondului pentru mediu, proiectul de inchidere a depozitului ecologic Valenii de Munte si monitorizarea post –inchidere a depozitului ecologic efectuat cu SC ECOGIS DESIGN SRL

In data de 08.12.2023 s-a primit avizul favorabil de la AFM, care a fost trimis la APM PH.

## CAP.VIII. SITUATIA INVESTITIILOR

Nu au fost investitii pe mediu in anul 2023.

Societatea continua sa-si imbunatateasca managementul de mediu pentru a se conforma legislatiei si reglementarilor pe plan national si european care, vizeaza activitatea de mediu.

Anexe:

- monitorizarea calitatii apei subterane –semestru I,II - pe 2023 .
- monitorizarea imisii aer - trimestrial - 2023 .
- monitorizarea calitatii solului -anuala -2023.
- monitorizarea nivelului de zgomot - semestrial – 2023.
- monitorizarea calitatii apci epurate evacuata in emisar – lunile ianuarie, iunie, decembrie 2023.
- situatia deseurilor colectate, depozitate si valorificate la Rampa Ecologica Valenii de Munte pe anul 2023.

Responsabil protectia mediului  
Ing. Marcu Georgeta



**MONITORIZAREA CALITATII APEI UZATE EVACUATE - luna Ianuarie - 2023**  
 Conform raport de incercare/analyze ape Nr. 1092 AUC din 13.01.2023 si 120247 AUC din 19.12.2022- emis de  
 laborator BIOSOL psi SRL

Nr crt.	Parametrii chimici	U.M.	Valori obtinute	Valori de referinta
1.	pH	unitati pH	7,9	6,5-8,5
2.	Materii totale in suspensie	mg/l	10	35
3.	Reziduu filtrat la 105 °C	mg/l	404	2000
4.	CBO5	mgO2/l	17	25
5.	Oxidabilitatea (CCOCr )	mgO2/l	117	125
6.	Azot total	mg/l	5,68	10
7.	Fosfor total	mg/l	0,5	1
8.	Detergenti sintetici	mg/l	0,15	0,5
9.	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	6,38	20
10.	Sulfuri si H <sub>2</sub> S	mg/l	0,055	0,5
11.	Sulfati	mg/l	39,207	600
12.	Fenoli	mg/l	0,1	0,3
13.	Cloruri	mg/l	74,036	500

OBSERVATII: „<“ reprezinta valori sub limita de detectie

Responsabil protectia mediului  
 MARCU GFORGETA

**MONITORIZAREA CALITATII APEI UZATE EVACUATE - luna iunie - 2023**  
 Conform raport de incercare/analize ape Nr.6070 AUC din 13.06.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL

Nr.crt.	Parametrii chimici	U.M.	Valori obtinute	Valori de referinta
1.	pH	unitati pH	7,8	6,5-8,5
2.	Materii totale in suspensie	mg/l	< 10	35
3.	Reziduu filtrat la 105 °C	mg/l	310	2000
4.	CBO5	mgO2/l	< 6	25
5.	Oxidabilitatea (CCOCr)	mgO2/l	86,4	125
6.	Azot total	mg/l	4,5	10
7.	Fosfor total	mg/l	< 0,5	1
8.	Detergenti sintetici	mg/l	0,221	0,5
9.	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	4,12	20
10.	Sulfuri si H <sub>2</sub> S	mg/l	0,051	0,5
11.	Sulfati	mg/l	38,852	600
12.	Fenoli	mg/l	< 0,1	0,3
13.	Cloruri	mg/l	60,003	500

OBSERVATII: „<“ reprezinta valori sub limita de detectie

Responsabil protectia mediului  
 MARCU GEORGESCU



**MONITORIZAREA CALITATII APEI UZATE EVACUATE - luna decembrie - 2023**  
 Conform raport de incercare/analize ape Nr.110475 AUC din 29.11.2023 si RI nr. 120514 AUC din 27.12.2023 –  
 emis de laborator BIOSOL psi SRL

Nr.crt.	Parametri chimici	U.M.	Valori obtinute	Valori de referinta
1.	pH	unitati pH	7,7	6,5-8,5
2.	Materii totale in suspensie	mg/l	< 10	35
3.	Reziduu filtrat la 105 °C	mg/l	363	2000
4.	CBO5	mgO2/l	14	25
5.	Oxidabilitatea (CCOCr)	mgO2/l	121	125
6.	Azot total	mg/l	9,12	10
7.	Fosfor total	mg/l	< 0,5	1
8.	Detergenti sintetici	mg/l	0,42	0,5
9.	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	3,92	20
10.	Sulfuri si H <sub>2</sub> S	mg/l	< 0,02	0,5
11.	Sulfati	mg/l	32,665	600
12.	Fenoli	mg/l	< 0,1	0,3
13.	Cloruri	mg/l	63,73	500

OBSERVATII: „<“ reprezinta valori sub limita de detectie

Responsabil protectia mediului  
 MARCU GEORGETA



## MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT – SEM.I - 2023

Puncte de monitorizare zgomot : poarta 1 (la limita amplasamentului )-conform report de analize nr.60221 AEN din 30.06.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL  
poarta 2 – spre zona locuinte - conform report de analize nr.60222 AEN din 30.06.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL

Nr. Crt.	Locul determinarii	Metoda de incercare	UM	Valori obtinute	Valori limite conform Autorizatiei integrate de mediu nr.18/2017.
1.	Poarta 1- la limita amplasamentului	LMB-PS.15 ed.4 rev.5	dB	58,3	65
2.	Poarta 2 – spre zona locuinte	LMB-PS.15 ed.4 rev.5	dB	54,9	65

RESPONSABIL PROTECTIA MEDIULUI  
Ing. MARCU GEORGIU



## MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT – SEM.II - 2023

Puncte de monitorizare zgomot : poarta 1 (la limita amplasamentului )-conform raport de analize nr.12055 AEN din 16.12.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL  
poarta 2 – spre zona locuinte - conform raport de analize nr.12057 AEN din 16.12.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL

Nr. Crt.	Locul determinarii	Metoda de incercare	UM	Valori obtinute	Valori limite conform Autorizatiei integrate de mediu nr.18/2017.
1.	Poarta 1- la limita amplasamentului	SR ISO 1996/2008	dB	56,2	65
2.	Poarta 2 – spre zona locuinte	SR ISO 1996/2008	dB	57,3	65

RESPONSABIL PROTECTIA MEDIULUI  
Ing. MARCU GEORGETA



## **MONITORIZARE CALITATE APA SUBTERANA –SEM. I - 2023**

- 2) Apa subterana –foraj monitorizarea aval 1-2 platforma ecologica (conform raport de incercare/analize ape nr. 6077 ABC si 6078 ABC din 30.06.2023)
- foraj monitorizare amonte –platforma ecologica ( conform raport de incercare/analize ape nr.6076 ABC din 30.06.2023).

Nr. crt.	Parametrii chimici	U.M.	Valori obtinute			Valori de referinta F 1 amonte	F 2/F3 aval
			Foraj 1 amonte	Foraj 2 aval	Foraj 3 aval		
1.	Azot total	mg/l	6,28	3,63	3,15	7,52	7,52/7,5
2.	CCO-Cr	mgO2/l	54,7	19,8	16,3	116	20,3/23,3
3.	CBO5	mgO2/l	6	<6	<6	38	8/9
4.	Fosfor total	mg/l	<0,5	<0,5	<0,1	0,183	0,336/0,078
5.	Materii totale in suspensie	mg/l	66	64	65	78	78/78
6.	pH	unitati pH	7	6,6	6,7	6,91	6,4/7,08
7.	Reziduu filtrat la 105C	mg/l	298	260	250	221	540/570

Responsabil protectia mediului  
MARCU GEORGETA



## **MONITORIZARE CALITATE APA SUBTERANA –SEM. II - 2023**

- 2) Apa subterana –foraj monitorizarea aval 1-2 platforma ecologica (conform report de incercare/analize ape nr.1206 ABC si 1208 ABC din 14.12.2023)
- foraj monitorizare amonte –platforma ecologica ( conform report de incercare/analize ape nr.1205 ABC din 14.12.2023).

Nr. crt.	Parametrii chimici	U .M.	Valori obtinute	Valori de referinta		
		Foraj 1 amonte	Foraj 2 aval	Foraj 3 aval	F 1 amonte	F 2/F3 aval
1.	Azot total	mg/l	7,58	4,77	3,98	7,52 / 7,5
2.	CCO-Cr	mgO2/l	84,5	37,4	< 30	116 / 20,3 / 23,3
3.	CBO5	mgO2/l	16	6,6	< 6	38 / 9
4.	Fosfor total	mg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,183 / 0,336 / 0,078
5.	Materii totale in suspensie	mg/l	26	108	110	78 / 78
6.	pH	unitati pH	6,7	6,7	6,8	6,91 / 6,4 / 7,08
7.	Reziduu filtrate la 105C	mg/l	345	264	253	221 / 540 / 570

Responsabil protectia mediului  
MARCU GEORGETA



## MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI -2023

**Proba sol –aval depozit – la limita amplasamentului spre teren agricol**(conform raport de incercare/analize nr. 1202 SOC din 22.12.2023) – emis de laborator BIOSOL psi SRL

Nr crt.	Parametrii chimici	U.M.	Valori obtinute	Valori maxime admisibile conform Autorizatiei integrale de mediu nr. 18 / 03.08.2017.
1.	Cupru	mg/kg s.u.	8,5	20
2.	Crom total	mg/kg s.u.	7,4	30
3.	Plumb	mg/kg s.u.	15,8	20
4.	Cadmiu	mg/kg s.u.	0,7	1
5.	Mangan	mg/kg s.u.	67,6	900
6.	Carbon organic total	%	1,452	1-3 %
7.	Substanta uscata	%	86,07	-

Responsabil protectia mediului  
Ing. MARCU GEORGETA



## MONITORIZARE IMISII-AER TRIM. I - 2023

Imisii –Poarta 1- pe directia predominantă a vantului spre zona de locuinte în timpul activitatii – conform raport de analize nr. 3023 AEI , din 30.03.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL

- Poarta 2 - pe directia predominantă a vantului spre zona de locuinte în timpul activitatii – conform raport de analize nr. 3024 AEI , din 30.03.2023 - emis de laborator BIOSOL psi SRL

Nr crt	Locul determinarii	CO mg/mc	NO2 mg/mc	Amoniac mg/mc	H2S mg/mc	Pulberi in suspensie mg/mc
1.	POARTA 1	< 1,16	< 0,191	< 0,134	< 0,01	0,0761
2.	POARTA 2	< 1,16	< 0,191	< 0,134	< 0,01	0,0761
	Valori limita conform Autoriz.Integr. de Mediu nr. 18/2017	6	0,3	0,3	0,015	0,5

Responsabil protectia mediului  
Ing. Marcu Georgeta



## MONITORIZARE IMISII-AER TRIM. II - 2023

Imisiile – Poarta 1 - pe directia predominantă a vantului spre zona de locuinte în timpul activitatii – conform raport de analize nr. 60213 AEI , din 23.06.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL  
- Poarta 2 - pe directia predominantă a vantului spre zona de locuinte în timpul activitatii – conform raport de analize nr. 60214 AEI , din 23.06.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL

Nr crt.	Locul determinarii	CO mg/mc	NO2 mg/mc	Amoniac mg/mc	H2S mg/mc	Pulberi in suspensie mg/mc
1.	POARTA 1	< 1,16	< 0,24	< 0,134	< 0,01	0,0593
2.	POARTA 2	< 1,16	< 0,24	< 0,134	< 0,01	0,0395
	Valori limita conform Autoriz.Integr. de Mediu nr. 18/2017	6	0,3	0,3	0,015	0,5

Responsabil protectia mediului  
Ing. Marcu Georgeta



## MONITORIZARE IMISII-AER TRIM. III - 2023

Imisiile -Poarta 1- pe directia predominantia a vantului spre zona de locuinte in timpul activitatii – conform raport de analize nr. 60213 AEI , din 23.06.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL

- Poarta 2 - pe directia predominantia a vantului spre zona de locuinte in timpul activitatii – conform raport de analize nr. 60214 AEI , din 23.06.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL

Nr crt	Locul determinarii	CO mg/mc	NO2 mg/mc	Amoniac mg/mc	H2S mg/mc	Pulberi in suspensie mg/mc
1.	POARTA 1	< 1,16	< 0,24	< 0,134	< 0,01	0,0593
2.	POARTA 2	< 1,16	< 0,24	< 0,134	< 0,01	0,0395
	Valori limita conform Autoriz.Integr. de Mediu nr. 18/2017	6	0,3	0,3	0,015	0,5

Responsabil protectia mediului  
Ing. Marcu Georgeta



## MONITORIZARE IMISII-AER TRIM. IV - 2023

Imisii –Poarta 1 - pe directia predominantă a vantului spre zona de locuinte în timpul activităii – conform raport de analize nr. 12058 AEI , din 16.12.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL  
- Poarta 2 - pe directia predominantă a vantului spre zona de locuinte în timpul activităii – conform raport de analize nr. 12056 AEI , din 16.12.2023 – emis de laborator BIOSOL psi SRL

Nr crt	Locul determinarii	CO mg/mc	NO2 mg/mc	Amoniac mg/mc	H2S mg/mc	Pulberi in suspensie mg/mc
1.	POARTA 1	< 1,16	< 0,191	< 0,134	< 0,01	0,0735
2.	POARTA 2	< 1,16	< 0,191	< 0,134	< 0,01	0,0551
	Valori limita conform Autoriz.Integr. de Mediu nr. 18/2017	6	0,3	0,3	0,015	0,5

Responsabil protectia mediului  
Ing. Marcu Georgeata



**SITUATIA EVACUARILOR APELOR UZATE  
EPURATE IN EMISAR  
LA STATIA DE EPURARE A RAMPEI VALENI  
2023**

Nr. Crt.	DATA EVACUARII	INDEX VECHI	INDEX NOU	VOLUM EVACUAT ( mc )	RAPORT de INCERCARE BIOSOL
1.	16.01.2023	2077	2203	126	R.I. 1092 AUC/ 13.01.2023 , R.I. 120247 AUC/ 19.12.2022.
2.	16.06.2023	2203	2330	127	R.I. 6070 AUC / 14.06.2023.
3.	28.12.2023	2330	2445	115	R.I. 110475 AUC /05.12.2023 si RI 120514 AUC/27.12.2023
	<b>TOTAL 2023</b>			368	

Responsabil Protectia Mediului

MARCU Georgeta





# LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcători, Nr. 6  
Ploiești, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408  
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator  
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru  
monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
nr. LI 737

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

12059 AEE

Data emitere raport:

16.12.2023

### Detalii

**Beneficiar:**

COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA SA, STR RAMPEI, NR. 3, VALENII DE MUNTE

**Nr. comandă/contract:**

Contract 2 din 09.02.2009

**Tip probă:**

Aer emisii

**Descriere probă:**

Aer - emisii fugitive

**Codul probei:**

12059 AEE

**Numărul fișei de prelevare:**

120199

**Locul prelevării probei:**

La suprafața depozitului

**Data prelevării/primirii probei:**

06.12.2023 / 06.12.2023

**Data efectuării încercărilor:**

06.12.2023 - 06.12.2023

**Metoda de prelevare:**

LMB-IO.07

**Date suplimentare despre prelevare:**

Încercările au fost efectuate de către Radu Grigoras în timpul funcționării instalației și în prezent a reprezentantului beneficiarului Grigore Ciprian



### Condiții de mediu

Temperatură atmosferică: 3,9 °C

Umiditate atmosferică: 52,7 %

Viteză vânt: 1,9 m/s

Presiune atmosferică: 1021,3 hPa

### Condiții de prelevare


Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Autorizatiei integrate de mediu Nr.18 din 03.08.17
<b>Aer - Analize emisii</b>					
1	CH4	SR EN 13528-1/03 LMB-PS.08 ed.4 rev.4	mg/m <sup>3</sup>	<1	1500

NOTE:

1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată și acestea sunt raportate la condițiile de referință pentru temperatură și presiune.
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprobată decât integral.
3. Valoarea <1 (punctul 1) este sub limita de detectie a metodei.

OBSERVAȚII:

**Sef laborator - aer**  
ing. Vlad Frincu



**Întocmit**  
ing. Vlad Frincu

**SITUATIA DESEURILOR INTRATE, SORTATE,  
VALORIZificate, DEPOZITATE IN ANUL - 2023  
la DEPOZIT ECOLOGIC VALENII DE MUNTE**

LUNA	Deseuri intrate total ( tone )	Deseuri SWO Deseuri tratate ( tone )	Deseuri din demolari (17 09 04)	Reciclabil ( tone )	Deseuri sortate ( tone )	Refuz de sortare ( tone )	Deseuri valorificate ( tone )	Deseuri depozitate ( tone )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ianuarie	74,1	0	-	74,1	37,59	36,501	31,44	36,501
februarie	33,1	0	-	33,1	17,17	15,933	0	15,933
martie	36,2	0	-	36,2	20,969	15,231	0	15,231
<b>TOTAL trim I - 2023</b>	<b>143,4</b>	<b>0</b>		<b>143,4</b>	<b>75,72</b>	<b>67,66</b>	<b>31,44</b>	<b>67,66</b>
aprilie	34,97	0	-	34,97	19,25	15,725	29,66	15,725
mai	428,62	387,44	-	41,18	23,54	17,639	76,84	405,079
iunie	89,99	53,26	-	36,73	19,88	16,85	19,04	70,11
<b>TOTAL trim II-2023</b>	<b>553,58</b>	<b>440,70</b>		<b>112,88</b>	<b>62,67</b>	<b>50,21</b>	<b>125,54</b>	<b>490,91</b>
iulie	38,6	0	0	38,6	20,77	17,834	9,18	17,834
august	45,4	0	0	45,4	23,17	22,23	20,88	22,23
septembrie	41,14	0	0	41,14	23	18,141	55,82	18,141
<b>TOTAL trim III-2023</b>	<b>125,14</b>			<b>125,14</b>	<b>66,94</b>	<b>58,2</b>	<b>85,88</b>	<b>58,2</b>
octombrie	43,19	0	4,48	38,71	23,99	14,716	28,24	19,196
noiembrie	35,78	0	0	35,78	22,18	13,601	63,14	13,601
decembrie	36,54	0	3,28	33,26	18,58	14,679	37	17,959
<b>TOTAL trim IV-2023</b>	<b>115,51</b>		<b>7,76</b>	<b>107,75</b>	<b>64,75</b>	<b>42,99</b>	<b>128,38</b>	<b>50,75</b>
<b>TOTAL AN 2023</b>	<b>937,63</b>	<b>440,7</b>	<b>7,76</b>	<b>489,17</b>	<b>270,08</b>	<b>219,06</b>	<b>371,24</b>	<b>667,52</b>

Corelatii: (2)=(3)+(4)+(5)

(5)=(6)+(7)

(3)+(4)+(7)=(9)

Resp . protectia mediului  
Marcu Georgeta

